



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПРОКУРАТУРА
ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА Г. ИЖЕВСКА
ИЖЕВСК ГОРОДСКОГО РАЙОНА ПЕРВОМАЙСКОЙ
ЁРОСЫСЬТЫЗ ПРОКУРАТУРА

ул. Ленина, 25, г. Ижевск, 426004

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

19.12.2024

96-2024/Прдп663-24-20940027

№
об устранении нарушений
действующего законодательства



Директору МАОУ «Лицей №25»

Вечтомовой Е.Г.

ул. К.Маркса, д. 164, г. Ижевск, УР,
426057

Прокуратурой Первомайского района г. Ижевска проведена проверка исполнения МАОУ «Лицей № 25» требований противопожарного законодательства.

В корпусе школы, размещенном по адресу: г. Ижевск, ул. Коммунаров, д. 200, выявлены следующие нарушения.

В нарушение п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (далее по тексту – Правила противопожарного режима), п. 6.6.1 ГОСТ Р 59638-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность», утвержденного приказом Росстандарта от 24.08.2021 № 791-ст (далее по тексту – ГОСТ Р 59638-2021), при эксплуатации СПС и СОУЭ сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.

В нарушение п. 26 Правил противопожарного режима замки на дверях эвакуационного выхода не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (дверь эвакуационного выхода из помещения спортивного зала непосредственно наружу).

Планы эвакуации, вывешенные в коридоре третьего этажа, не соответствуют фактической планировке здания, что нарушает п. 5 Правил противопожарного режима, п. 9.3.9.4 ГОСТ 34428-2018.

В нарушение ст. 134, 145 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» не подтверждено соответствие отделки потолка в лестничной клетке требованиям пожарной безопасности (сертификаты не представлены).

В соответствии с подп. «б» п. 27 Правил противопожарного режима при эксплуатации эвакуационных путей запрещается размещать мебель

код. № 94

с/ 25.12.24
серия Д № 059071

Прокуратура Первомайского района г. Ижевска
Удмуртской Республики
№ 96-2024/Прдп663-24-20940027

и предметы на путях эвакуации. Указанное требование не выполняется на путях эвакуации в подвальном этаже.

Помещения библиотеки не защищены системой пожарной сигнализации, что нарушает требования СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности», утвержденного приказом МЧС России от 20.07.2020 № 539, СП 484.1311500.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», утвержденного приказом МЧС России от 31.07.2020 № 582.

В корпусе школы, размещенном по адресу: г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д. 164, выявлены следующие нарушения.

В нарушение п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (далее по тексту – Правила противопожарного режима), п. 6.6.1 ГОСТ Р 59638-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность», утвержденного приказом Росстандарта от 24.08.2021 № 791-ст (далее по тексту – ГОСТ Р 59638-2021), при эксплуатации СПС и СОУЭ сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.

Планы эвакуации, вывешенные в коридорах школы, не соответствуют фактической планировке здания, что нарушает п. 5 Правил противопожарного режима, п. 9.3.9.4 ГОСТ 34428-2018.

В нарушение п. 37 Правил противопожарного режима светильники аварийного освещения не отличаются от светильников рабочего освещения знаками или окраской.

В соответствии с п. 25 Правил противопожарного режима в случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов.

Вместе с тем, внутренняя отделка зального помещения выполнена из горючего материала (древесина), внешняя отделка потолка тамбура

выполнена из горючего материала (пластика). Документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности, не представлена.

Согласно п. 4.2.22 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утвержденного приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194, двери эвакуационных выходов и двери, расположенные на путях эвакуации, должны открываться по направлению выхода из здания. Указанное требование не выполняется в коридоре на кухне, южной лестничной клетке 1-го этажа.

В нарушение п. 8.1.1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержденного приказом МЧС России от 24.04.2013 № 288, подъезд для пожарных автомобилей к зданию школы по всей длине со всех сторон не предусмотрен.

На лестничной клетке с северной стороны здания осуществляется хранение горючих материалов, что нарушает подп. «к» п. 16 Правил противопожарного режима в РФ.

В соответствии с п. 14 Правил противопожарного режима руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей. Вместе с тем, отсутствует устройство для самозакрывания противопожарной двери в серверной на первом этаже.

В нарушение п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 отсутствуют поручни лестницы, ведущей с первого этажа здания на улицу.

В нарушение п. 26 Правил противопожарного режима замки на дверях эвакуационного выхода не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

В соответствии с подп. «б» п. 27 Правил противопожарного режима при эксплуатации эвакуационных путей запрещается размещать мебель и предметы на путях эвакуации. Указанное требование не выполняется на путях эвакуации в подвальном этаже.

В отдельно стоящем корпусе спортивного зала, размещенном по адресу: Ижевск, ул. Карла Маркса, д. 164, выявлены следующие нарушения.

В нарушение п. 14 Правил противопожарного режима руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей. Вместе с тем, отсутствует устройство для самозакрывания противопожарной двери в бойлерной.

Планы эвакуации, вывешенные в коридоре не соответствуют фактической планировке здания, что нарушает п. 5 Правил противопожарного режима, п. 9.3.9.4 ГОСТ 34428-2018.

В соответствии с п. 25 Правил противопожарного режима в случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей

наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов.

Вместе с тем, отделка стен тамбура второго эвакуационного выхода выполнена из горючего материала (пластик).

В нарушение п. 26 Правил противопожарного режима запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

В нарушение п. 37 Правил противопожарного режима светильники аварийного освещения не отличаются от светильников рабочего освещения знаками или окраской.

Негативными последствиями указанных нарушений является создание угрозы жизни и здоровью обучающихся, работников, посетителей школы. Кроме того, невыполнение требований пожарной безопасности создает угрозу утраты, повреждения дорогостоящего имущества, поставленного в рамках национального проекта «Образование» (IT-Куб в корпусе № 1).

Причинами и условиями, способствовавшими совершению нарушений, явились ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей ответственными лицами образовательного учреждения, а также ослабление контроля со стороны руководства лица.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ПРЕДЛАГАЮ:

Безотлагательно рассмотреть представление и принять меры к устранению выявленных нарушений закона, причин и условий, им способствующих.

В установленном порядке рассмотреть вопрос об ответственности лиц, виновных в нарушении требований закона.

Настоящее представление рассмотреть с участием работников прокуратуры Первомайского района г. Ижевска УР.

О времени и месте рассмотрения представления уведомить прокурора района в письменном виде заблаговременно.

О результатах рассмотрения представления сообщить в прокуратуру Первомайского района г. Ижевска УР в письменной форме в установленный законом месячный срок.

Прокурор района
старший советник юстиции



Р.В. Файзуллин